空き家バンク物件情報

| 物件登 | · 送録番号 | | 143 | 143 | | | 中古住宅(売買 | 賃貸) |
|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| 物件 | 住所地 | 地 気仙沼市田谷 | | | | | | |
| 物件の種類 ■ 建物と宅地 □ 建物のみ | | | | | | | | |
| f-y-r | 1.4- | □ 賃貸 | | 円/月 | | □ 敷金 ヶ月 | □ 礼金 ヶ月 | |
| 仙 | i 格 | ■ 売却 | 1,5 | 80万円 | | 仲介料 | 宅地建物取引業法に規定 | でする仲介手数料 |
| | | I | 画像 | | | | 間取り | |
| | | | 44 | ANNANA S | | | | |
| 2 F | | | | | | | | |
| 物件の概要 | | | 面積 | | | 構造 | 1 F 網修 <i>い</i> 要省 | 補修の費用負担 |
| | 敷地 | 面積 | | 559.35 | m^2 | ■ 木造 | □ 補修は不要 | □ 所有者負担 |
| | 建物 | | 1階 | 119.92 | m² m² | □ 軽量鉄骨造 | ■ 多少の補修必要 | ■ 入居者負担 |
| | | 物 | 2階 | 37.26 | | □ 鉄筋コンクリート | □ 大幅な補修必要 | □協議が必要 |
| | | | 計 | 157.18 | m² | □その他 | □ 現在補修中 | |
| | 建築 | 建築年 | | 昭和44年 | | 空き家になった時期別宅として居住中 | | |
| | 間取り | | 1階 和室(8帖、6帖、6帖)、洋室(6帖)、台所、風呂、洗面所、トイレ | | | | | |
| | l±1, | 427 | 2階 | 和室(6 | 店、6帖) |) | | |
| 主要施設等への距離 | ■駅 | ■駅 | | km | | 電 気 | ■ 引込み済み □ その他() | |
| | ■ バス | 停 | 0.6 | km | 設 | ガス | ■ プロパンガス □ 都市ガス □ その他() | |
| | ■ 幼稚園 | •保育所 | 1.0 | km | | 風 呂 | □ ガス ■ 灯油 □ 電気 □ その他() | |
| | ■ 小学 | 校 | | | 備状 | | ■ 上水道 □ 簡易水道 □ その他() | |
| | ■ 中学 | 校 | 1.5 | km | 況等 | 下水道 | □ 下水道 ■ 浄化槽 □ そ | の他() |
| | ■ スーパー | ー・コンビニ | 0.4 | km | | トイレ | ■ 水洗 □ 汲取り | / □和 ■洋 |
| | ■ 病院 | | 0.7 | km | | 駐車場 | ■ 有(3~4台) □無 | 庭 ■有□無 |
| | ■ 郵便 | 局 | 0.9 | km | | ペットの飼育 | ■ 可(□ 室内 □ 室外)□ | 一不可 |
| その ・現況引き渡し ・別棟物置(木造平家建で57.96㎡)あり ・ | | | | | | | | |